

66

COMITATO NAZIONALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE

IL PRESIDENTE

00198 ROMA, 26 novembre 1976
VIALE REGINA MARGHERITA, 125

Caro Presidente,

L'invio, come convenuto ieri, del materiale per le prove previste nel corso della prossima settimana.

Allego alla presente un elenco delle prove richieste.

In attesa di una Sua telefonata per la data e la sede dell'incontro, voglia gradire intanto i migliori cordiali saluti.

Così un cordiale saluto

per Clementel

(Prof. Ezio Clementel)

1 all.

On.le
Avv. Loris FORTUNA
Presidente della Commissione Industria
Camera dei Deputati
Piazza del Parlamento, 24
ROMA

66/A

ELENCO DELLE PROVE RICHIESTE

Prova n. 1

Porre lastra n. 1 (plexiglas) a 2 metri dall'uscita in aria del fascio -

Porre la lastra n. 2 (acciaio inox) a 0,5 metri dietro la lastra n. 1 -

Richiesta : perforare la lastra n. 2 in posizione centrale senza danneggiare la lastra n. 1.

Prova n. 2

Porre lastra n. 3 (acciaio inox) a 2 metri dall'uscita in aria del fascio -

Porre la lastra n. 4 (plexiglas) a 0,5 metri dietro la lastra n. 3 -

Richiesta : perforare la lastra n. 4 in posizione centrale senza danneggiare la lastra n. 3.

Prova n. 3

Porre la lastra n. 5 (acciaio inox) progressivamente a distanza di 1, 2 e 4 metri dall'uscita in aria del fascio -

Richiesta : effettuare perforazione della lastra alle distanze indicate -
segnare poi sulla lastra, in corrispondenza dei fori, la distanza alla quale sono stati prodotti.

Prova n. 4

Porre la lastra n. 6 (alluminio) a 5 metri dall'uscita in aria del fascio -

Richiesta : Effettuare il taglio della lastra parallelamente al lato maggiore.

NB - Tutte le lastre sono state già numerate con vernice nera.